

2025年混凝土及砂浆搅拌站节后复工复产安全环保检查情况一览表

序号	企业名称	存在问题	备注
1	池州市和强新型建材有限公司	1. 节日复工复产安全教育未完善； 2. 现场设备自查清单未完善； 3. 扬尘检查记录未提供。	
2	池州市长城商品混凝土有限公司	1. 固体废物未及时处置； 2. 厂区积水点，沉淀池水位过高； 3. 节日复工复产安全教育未完善； 4. 现场场地泥泞未及时冲洗。	
3	池州皖浙新型建材商品有限公司	1. 节日复工复产自查资料审批不全； 2. 安全隐患排查自查签字未完善； 3. 场内泥泞未及时冲洗； 4. 固废区未及时处置。	
4	池州市永固建材商品有限公司	1. 新进员工安全教育资料未完善； 2. 预拌车间大棚未施工完毕，钢结构基础成品保护不到位。	

5	池州市金砖建材有限公司	<ol style="list-style-type: none"> 1. 固体废物未及时处置； 2. 沙石材料大棚外立面破损严重； 3. 厂区内泥泞未及时冲洗； 4. 属地复工复产申请审批未盖章； 5. 皮带输送机配重块未及时防护。 	
6	池州市智诚新型建材有限公司	<ol style="list-style-type: none"> 1. 复工复产工作方案未签字盖章； 2. 安全生产小组文件未盖章； 3. 厂区地面泥泞未及时冲洗； 4. 复工复产申请审批不完善。 	
7	池州百胜新型建材有限公司	<ol style="list-style-type: none"> 1. 复工复产申请审批不完善； 2. 厂区内泥泞未及时冲洗； 3. 扬尘自查记录表未更新。 	
8	池州金正新型建材有限公司	<ol style="list-style-type: none"> 1. 固体废物未及时处置； 2. 沙石材料大棚泥泞未建设清理。 	
9	安徽龙云商品混凝土有限公司	<ol style="list-style-type: none"> 1. 节日复工复产属地申请审批未提供； 2. 职工安全知识考试未备注日期、未批改； 3. 安全生产检查流于形式。 	
10	池州市金泓新材料科技有限公司	<ol style="list-style-type: none"> 1. 节日复工复产属地申请审批不完善； 2. 企业职工安全教育未及时开展； 3. 企业安全排查记录不完善。 	